

SAMPLE 石綿アスベスト事前調査 詳細票

階数	No.	枝番	調査対象場所		書面調査				整合性		現地調査			結果							
			部屋名	部位	材料名	商品名	メーカー名	石綿の有無	判断根拠	添付資料	確認	現状	備考	写真番号	試料番号	採取位置	施工面積	石綿の有無	石綿の種類	レベル	判断根拠
1	1	1	トイレ-A	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし											
1	1	2	トイレ-A	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	1	3	トイレ-A	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	1	4	トイレ-A	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし											
1	1	5	トイレ-A	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし											
1	1	6	トイレ-A	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし											
1	1	7	トイレ-A	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし											
1	1	8	トイレ-A	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし											
1	1	9	トイレ-A	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし											
1	2	1	トイレ-B	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし											
1	2	2	トイレ-B	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	2	3	トイレ-B	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	2	4	トイレ-B	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし											
1	2	5	トイレ-B	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし											
1	2	6	トイレ-B	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし											
1	2	7	トイレ-B	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし											
1	2	8	トイレ-B	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし											
1	2	9	トイレ-B	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし											
1	3	1	トイレ-C	床下地	合板	不明	不明	なし	材料	なし											
1	3	2	トイレ-C	床	長尺塩ビシート・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	3	3	トイレ-C	巾木	ソフト巾木・接着剤	不明	不明	不明	材料	なし											
1	3	4	トイレ-C	壁下地	PB-12.5	不明	不明	なし	年代	なし											
1	3	5	トイレ-C	壁	フレキシブルボード	不明	不明	不明	年代	なし											
1	3	6	トイレ-C	回縁	塩ビ	不明	不明	なし	材料	なし											
1	3	7	トイレ-C	天井下地	PB-9.5	不明	不明	不明	なし	なし											
1	3	8	トイレ-C	天井	岩綿吸音板	不明	不明	なし	年代	なし											
1	3	9	トイレ-C	天井ふところ	不明	不明	不明	なし	なし	なし											